



LAPORAN HASIL MONITORING ATAS PAKET KONTRAK PHJD FLLAJ SEBAGAI INDEPENDEN ASESOR



**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman – Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

INDEPENDEN ASESOR MONITORING

NAMA RUAS 1 : CUMATEH – KAMPUNG SAWAH
NOMOR RUAS : 30
PANJANG RUAS : 6,00 KM
STATUS : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	Penimbunan bahu jalan	0+000 – 6+000	<ul style="list-style-type: none">➤ Ada beberapa titik yang pengerjaan bahu jalan belum terselesaikan pada STa 0+320➤ Marka Jalan belum ada.	<ul style="list-style-type: none">➤ Mohon ditambahkan marka jalan➤ Pengerjaan bahu jalan agar selesai sesuai dengan waktunya karena cukup sulit untuk kendaraan berselisih.

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman – Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

INDEPENDEN ASESOR MONITORING

NAMA RUAS 2 : SIMPANG SMK TARUSAN – BUKIT BATU PATAH
NOMOR RUAS : 189
PANJANG RUAS : 3,50 KM
STATUS : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	Penimbunan bahu jalan	0+000 – 3+500	<ul style="list-style-type: none">➤ Bahu jalan masih dalam proses pengerjaan pada STa 0+450➤ Belum adanya rambu- rambu.	<ul style="list-style-type: none">➤ Agar proses pengerjaan bahu jalan dapat diselesaikan sesuai denga nwaktunya➤ Agar ditambahkan marka jalan.

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman – Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

INDEPENDEN ASESOR MONITORING

NAMA RUAS 3 : SIMPANG AMPANG PULAI – PULAU KARAM
NOMOR RUAS : 2
PANJANG RUAS : 1,90 KM
STATUS : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	Perkerasan Bahu Jalan, Dinding bahu jalan	0+000 – 1+900	<ul style="list-style-type: none">➤ Ada beberapa bahu jalan yang belum dilakukan pengecoran➤ Terdapat beberapa titik yang belum memiliki rambu-rambu penunjuk arah➤ Terdapat pembatas bahu jalan yang retak-retak dan hancur.	<ul style="list-style-type: none">➤ Mohon agar ditambahkan kaca cembung pada tikungan STa 0+025➤ Mohon diselesaikan perkerasan bahu jalan pada STa 0+875➤ Mohon dilakukan perbaikan pada pembatas bahu jalan yang retak tersebut STa 0+008➤ Agar diberikan marka jalan

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman – Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

INDEPENDEN ASESOR MONITORING

NAMA RUAS 4 : KOTO BARU – SEKITARNYA
NOMOR RUAS : 50
PANJANG RUAS : 2,50 KM
STATUS : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	Perkerasan Bahu Jalan	0+000 – 2+500	<ul style="list-style-type: none">➤ Masih ada pekerjaan pengecoran bahu jalan yang sedang dikerjakan➤ Terdapat penurunan dan tikungan tajam yang cukup rawan	<ul style="list-style-type: none">➤ Mohon ditambahkan kaca cembung dan quadrill pada tikungan STa 0+375.➤ Mohon agar pengecoran bahu jalan dengan cepat diselesaikan pada STa 2+025.➤ Agar ditambahkan marka jalan

DOKUMENTASI

