



## LAPORAN HASIL MONITORING ATAS PAKET KONTRAK PHJD FLLAJ SEBAGAI INDEPENDEN ASESOR

- ☑ RUAS SIMP. MESJID DUKU - CUMATEH (282)
- ☑ RUAS BUKIT PUTUS - CAROCOK KOTO (404)
- ☑ RUAS PINCURAN BOGA - SEL. NIPAH (689)
- ☑ RUAS SIMP. KAMPUNG JAWA - SIMP. AMPERA
- ☑ RUAS SIMP. TIGA - KANTOR LURAH (415)
- ☑ RUAS JALAN DARWIS SEKITARNYA (406)





# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman - Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

## INDEPENDEN ASESOR MONITORING

**NAMA RUAS** : SIMP. MESJID DUKU - CUMATEH  
**NOMOR RUAS** : 282  
**PANJANG RUAS** : 1.985 KM  
**STATUS** : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	1. Perkerjaan Rekon 1,760 KM 2. Perkerjaan Berkala 0,225 KM	0+000 - 1+985	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bahu jalan masih dalam proses pengerjaan pada STa 0+450</li><li>➤ Belum adanya rambu- rambu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Agar proses pengerjaan bahu jalan dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya</li><li>➤ Agar ditambahkan marka jalan.</li></ul>

### DOKUMENTASI





# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman - Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

## INDEPENDEN ASESOR MONITORING

**NAMA RUAS : BUKIT PUTUS – CAROCOK KOTO**  
**NOMOR RUAS : 404**  
**PANJANG RUAS : 3.757 KM**  
**STATUS : KABUPATEN**

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	3. Perkerjaan Rutin Kondisi 1,957 KM 4. Perkerjaan Berkala 1,800 KM	0+000 - 3+757	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ada beberapa bahu jalan yang belum dilakukan pengecoran</li><li>➤ Terdapat beberapa titik yang belum memiliki rambu-rambu penunjuk arah</li><li>➤ Terdapat pembatas bahu jalan yang retak-retak dan hancur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mohon agar ditambahkan kaca cembung pada tikungan STa 0+025</li><li>➤ Mohon diselesaikan perkerasan bahu jalan pada STa 0+875</li><li>➤ Mohon dilakukan perbaikan pada pembatas bahu jalan yang retak tersebut STa 0+008</li><li>➤ Agar diberikan marka jalan</li></ul>

## DOKUMENTASI





# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman - Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

## INDEPENDEN ASESOR MONITORING

**NAMA RUAS** : PINCURAN BOGA – SEI. NIPAH  
**NOMOR RUAS** : 689  
**PANJANG RUAS** : 1,140 KM  
**STATUS** : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	Perkerjaan Rekon	0+000 - 1+140	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Masih ada pekerjaan pengecoran bahu jalan yang sedang dikerjakan</li><li>➤ Terdapat penurunan dan tikungan tajam yang cukup rawan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mohon ditambahkan kaca cembung dan quadrill pada tikungan STa 0+375.</li><li>➤ Mohon agar pengecoran bahu jalan dengan cepat diselesaikan pada STA 2+025.</li><li>➤ Agar ditambahkan marka jalan</li></ul>

### DOKUMENTASI





# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman - Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

## INDEPENDEN ASESOR MONITORING

**NAMA RUAS** : SIMP. KAMPUNG JAWA – SIMP. AMPERA  
**NOMOR RUAS** :  
**PANJANG RUAS** : 0,618 KM  
**STATUS** : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	1. Perkerjaan Rekon 0,160 KM 2. Perkerjaan Berkala 0,458 KM	0+000 - 0+618	➤ Pekerjaan pengaspalan & marka jalan telah kerjakan dengan baik	➤ Mohon ditambahkan kaca cembung dan quadrill pada tikungan STA 0+375. ➤ Mohon agar pengecoran bahu jalan dengan cepat diselesaikan pada STA 2+025. ➤ Agar ditambahkan marka jalan

### DOKUMENTASI





# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman - Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

## INDEPENDEN ASESOR MONITORING

**NAMA RUAS** : SIMP. TIGA – KANTOR LURAH  
**NOMOR RUAS** : 415  
**PANJANG RUAS** : 0,766 KM  
**STATUS** : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	Perkerjaan Berkala 0,766 KM	0+000 - 0+766	➤ Pekerjaan pengaspalan & marka jalan telah kerjakan dengan baik	➤ Mohon ditambahkan kaca cembung dan quadrill pada tikungan STA 0+375. ➤ Mohon agar pengecoran bahu jalan dengan cepat diselesaikan pada STA 2+025. ➤ Agar ditambahkan marka jalan

### DOKUMENTASI





# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman - Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat

## INDEPENDEN ASESOR MONITORING

**NAMA RUAS** : JALAN DARWIS SEKITARNYA  
**NOMOR RUAS** : 406  
**PANJANG RUAS** : 1.099 KM  
**STATUS** : KABUPATEN

NO.	PEKERJAAN	STA	KONDISI	MASUKAN
1.	Perkerjaan Berkala 1,099 KM	0+000 - 1+099	➤ Pekerjaan pengaspalan & marka jalan telah kerjakan dengan baik	➤ Rambu Salah Belok Kiri diganti dengan rambu peringatan Simpang 3 menyilang.

### DOKUMENTASI

