

Data Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Terkait FLLAJ

Tanggal Pengaduan : 2021-09-20 08:25:54

Judul Laporan : Mohon Bantuannya ada Lonsor di Ruas Jalan Koto Baru dan Sekitarnya

Nik Pelapor : 1301056308850002

Nama Pelapor : Poppy


Lokasi Pengaduan : Jl. Koto Baru Kecamatan Bayang Utara

Isi Pengaduan : telah terjadi longsor di jln. koto baru kecamatan Bayang Utara mohon bantuannya

Foto Pengaduan



Komentar Admin : terima kasih atas pengaduannya sudah kami sampaikan kepada instansi terkait dan akan di kerjakan



$-1^{\circ}13'12,096''S$ $100^{\circ}34'6,288''E \pm 1,90m$

Koto Berapak

Altitude: 100.9m

Speed: 2.1 km/h

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan PHJD KSPN Mandeh II
ruas: koto baru sekitarnya pembuangan lonsor





Network: 23 Sep 2021 11.24.55 WIB
Local: 23 Sep 2021 11.24.53 WIB
-1°13'11,505"S 100°34'6,285"E
183° S

Jalan Pasar Baru
Koto Berapak
Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan
Sumatera Barat

Remark: Pekerjaan PHJD KSPN Mandeh Tahap II Ruas Kotobaru-Sekitarnya

Samarata Barat

Balasan
Foto
Pengaduan





Onnamed Road
Koto Berapak
Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan
Sumatera Barat

Remark: Pekerjaan PHJD KSPN Mandeh Tahap II Ruas Kotobaru-Sekitarnya

Balasan
Foto
Pengaduan



Painan, 24 Sep 2021
Admin FLLAJ Pessel
Kabupaten Pesisir Selatan
